樓宇滲漏水聯合處理中心統計資料

<table>
<tr><th>完成個案情況</th><th colspan="2">宗數</th><th>百分比</th></tr>
<tr><td>經協調，業主已維修或按檢測報告跟進處理</td><td>24,040</td><td rowspan="2">24,202</td><td rowspan="2">89.60%</td></tr>
<tr><td>經協調，反映人或管理人自行跟進處理</td><td>162</td></tr>
<tr><td>經協調，業主不履行維修責任或合作義務</td><td colspan="2">2,809</td><td>10.40%</td></tr>
<tr><td>合計：</td><td colspan="2">27,011</td><td>100%</td></tr>
</table>

（資料由 2009 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 22 日）

跟進個案情況	宗數
房屋局跟進的新增、預約先遣	282
工務部門跟進	504
進行跨部門聯合行動	0
合計：	786

（資料由 2020 年 1 月至 2024 年 3 月 22 日）